

## WODOSZCZELNY TERMO / HIGROMETR PWT-411

- Mierzy wilgotność względną, temperaturę otoczenia oraz wyznacza punkt rosy.
- Pomiar następuje za pomocą dobrej klasy czujnika wilgotności.
- Duży wyświetlacz ułatwia pracę.
- Zasilanie bateryjne oraz przez zasilacz umożliwiają pracę w terenie i długotrwałą pracę w laboratorium.
- Automatyczne wyłączenie uniemożliwia przypadkowe rozładowanie baterii.
- Gwarancja 24 miesiące.



Funkcja	RH	°C
Zakres	0 ÷ 100 % RH	-40 ÷ 70 °C
Rozdzielczość	0.1 %	0.1 °C
Dokładność	1 % RH	±0.5°C
Czas reakcji czujnika t <sub>90</sub>	< 10 s	< 8 s
Histereza	< 1 % RH	-
Dryft długoterminowy	0,5 % RH / rok	-
Zakres temp. punktu rosy	-199.9 ÷ 70 °C	
Masa	180g	
Wymiary (mm)	L=149; W=82; H=22	
Zasilanie	bateria 9V, zasilacz 12V	
Czas pracy ciągłej na 1 baterii	160 h	